
Программирование штатного устройства мультимедиа


Пример активации камеры заднего вида в оригинальных мультимедийных системах представлен ниже:

Пример кодирования при помощи прибора «VCDS»

Шаг No1. Подключите устройство к разъёму «OBD II» в левом нижнем углу автомобиля



Шаг No2. Запустите программу и в списке устройств выберите пункт **«37 - Навигационная** система».




Шаг No3. В списке меню выберите пункт «Кодирование - 07».




Шаг No4. В списке меню выберите пункт «Длинное кодирование».

Пожалуйста, запишите исходные значения, прежде чем что-либо изменять. Неверное кодировка может испортить блок управления!									
		0 3TO 035	193 D RNS	S315-EU	H73 0407				
			1	Гекущая і	кодировка				
	0000043104000C0000008000								
	Новая кодировка: Длинное кодирование								
Kon un	ozopovoŭ (0	000001-	38001 Импо	ртер (0-9	99): 886	Оборудор	зание (0-262143).	12345	
код ма	астерской (0	-33333).	JOUUT NIMITO	prep (u-a	33). 000	Ооорудов	зание (0-202 143)	12343	
	□Мяг	гкий сброс	Выполни	пь!	Отмена				

Шаг No5. Выберите байт **«3»** (по счёту он идет **«4»** поскольку нумерация начинается с **«0»**) и напротив **«Бит 6»** поставьте галочку. После этого в левом верхнем углу нажмите кнопку **«Выход»**.



Шаг No6. Нажмите кнопку «Выполнить».



Шаг No7. Для перезапуска системы нажмите одновременно 3 кнопки (как показано на схеме ниже).



Шаг No8. После перезапуска системы запустите двигатель и переведите селектор переключения передач в режим «**Reverse**». Результат должен быть следующим:



Если после активации камеры заднего вида и при включении задней передачи на экране появляется только изображение работы парктроника, необходимо активировать одновременное отображение камеры и парктроника (см. следующий пункт).

Включение одновременного отображения камеры и парктроника Шаг No1. В списке меню выберите пункт "10 - Парковочный ассистент".




Шаг No2. В списке меню выберите пункт «Кодирование - 07».



Шаг No3. В списке меню выберите пункт **«Длинное кодирование»**.

Пожалуйста, запишите исходные значения, прежде чем что-либо изменять. Неверное кодировка может испортить блок управления!									
	0 5J0 919 475 B PARKHILFE 4K H11 0010								
Текущая кодировка									
	108101								
	Новая кодировка: Длинное кодирование								
Код мастерской (0-99999): 33361 Импортер (0-999): 790 Оборудование (0-262143): 00052									

Шаг No4. Выберите байт **«0»** (по счёту он идет **«1»** поскольку нумерация начинается с **«0»**) и напротив **«Бит 5»** поставьте галочку. После этого в левом верхнем углу нажмите кнопку **«Выход»**.



Шаг No5. Нажмите кнопку «Выполнить».

